



Spring lock washers  
Rondelles élastiques

## Arandelas helicoidales de presión

d nom.	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
<b>d1 (min)</b>	3,1	4,1	5,1	6,1	8,1	10,2	12,2
<b>d2 (max)</b>	5,6	7	8,8	9,9	12,7	16	18
<b>s</b>	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5	2,5

Peso/Weight 1000 ud. kg							
	0,105	0,195	0,370	0,425	1,050	1,960	2,280

d nom.	M14	M16	M20	M22	M24	M27	M30
<b>d1 (min)</b>	14,2	16,2	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5
<b>d2 (max)</b>	21,1	24,4	30,6	32,9	35,9	38,9	44,1
<b>s</b>	3	3,5	4,5	4,5	5	5	6

Peso/Weight 1000 ud. kg							
	3,800	5,940	12,30	13,60	18,10	20,60	32,00

### CALIDADES/GRADES:

ST/HV100	HV140	HV300	FST	A2	A4
			●	●	●